	Приложение
	УТВЕРЖДЕНА
распоряжением от	2020 №

#### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМВОДОКАНАЛ»

(ООО «ПромВодоКанал»)

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ И ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Дата вступления в действие: август 2020

ИУН-ОТ 102.01.010-2020

Введена взамен ИУН ОТ 102.01.010-2016

# Содержание

1.	Область применения	3
2.	Общие положения	3
3.	Организация контроля воздушной среды	3
4.	Контроль вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений и наружных установок	4
5.	Контроль воздушной среды в местах проведения работ повышенной	4
<i>J</i> .	Опасности	$\epsilon$
6.	Требования к средствам контроля воздушной среды	9
7.	Ответственность	10
При	ложение 1. Термины, определения, сокращения	1.
	ложение 2. Перечень вредных и взрывоопасных веществ по	13
стру	уктурному подразделению (форма)	
При	ложение 3. План контроля воздушной среды в воздухе рабочей зоны	14
про	изводственных помещений и наружных установок	
OO	О «ПромВодоКанал»	
При	ложение 4. График контроля воздушной среды рабочей зоны	1.
_	изводственных помещений и наружных установок	
	О «ПромВодоКанал» (форма)	
При	ложение 5. Извещение (форма).	16
При	ложение 6. Журнал контроля воздушной среды (форма)	17
_	ложение 7. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в	18
	духе рабочей зоны (ГН 2.2.5.3532-18, ГОСТ 12.1.005)	
-	ложение 8. Токсические свойства некоторых вредных веществ	24
	ющихся в ООО «ПромВодоКанал»	20
_	ложение 9. Акт отбора проб воздушной среды (форма)	28
	т изменений/дополнений, внесенных в ИУН-ОТ 102.01.010-2020	29
	т учета изменений к ИУН-ОТ 102.01.010-2020	30
Пис	т ознакомпения с ИVH-ОТ 102 01 010-2020	3

#### 1. Область применения

- 1.1. Настоящая инструкция является локальным нормативным актом и устанавливает порядок организации и проведения контроля воздуха рабочей производственных помещений И наружных *<u>VCТановок</u>* взрывоопасными, взрывопожароопасными и вредными веществами, с целью предупреждения возникновения опасных и вредных концентраций паров, газов и пыли, которые могут повлечь за собой взрывы, пожары, а также острые и хронические заболевания (отравления) работников, в рамках осуществления соблюдением производственного контроля за санитарных санитарнопротивоэпидемических (профилактических) выполнением мероприятий, и при производстве работ повышенной опасности (газоопасных, огневых, земляных, ремонтных и др.) в ООО «ПромВодоКанал» (далее Общество).
- 1.2. Требования инструкции являются обязательными для исполнения всеми работниками Общества и подрядных организаций при организации и проведению контроля воздуха в производственных помещениях и в рабочих зонах наружных установок, и при производстве работ повышенной опасности.
- 1.3. Требования настоящей инструкции не отменяет необходимости соблюдения требований действующих нормативных актов Российской Федерации.

#### 2. Общие положения

- 2.1. Воздух в рабочей зоне производственных помещений и наружных установок не должен оказывать вредное воздействие на организм человека.
- 2.2. Осуществление (организация) лабораторных исследований и испытаний на рабочих местах включено в производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Объектом производственного контроля является, в том числе, рабочая зона производственных помещений и наружных установок. Осуществление лабораторных исследований и испытаний в части контроля воздушной среды в рабочей зоне производственных помещений на специализированную организацию и ОЭПБ и ОТ, на наружных установок Общества возложено на ОЭПБ и ОТ.

#### 3. Организация контроля воздушной среды

- 3.1 Организация контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений и наружных установок в цехе/лаборатории возлагается на начальника цеха/лаборатории.
- 3.2 В структурных подразделениях Общества (БОС, МОС, ЭГЛ), должен быть разработан Перечень вредных и взрывоопасных веществ по

структурному подразделению (в соответствии с приложением 2), с указанием вредных и взрывоопасных веществ, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны производственных помещений и наружных установок при ведении технологического процесса и в аварийных ситуациях, с учётом их возможного превращения в воздушной среде (окисление, деструкция, гидролиз и т.д.).

- 3.3 Начальник цеха/лаборатории, не реже одного раза в год разрабатывает Перечень вредных и взрывоопасных веществ по структурному подразделению в двух экземплярах подписывает его, согласовывает с начальником ОЭПБ и ОТ, заместителем руководителя МУ № 72 ФМБА России начальником территориального отдела и утверждает директором Общества, не позднее 15 августа текущего года.
- 3.4 На основании Перечней вредных и взрывоопасных веществ специалист ОЭПБ и ОТ до 15 ноября текущего года формирует план контроля воздушной среды по Обществу (приложение 3) в двух экземплярах, подписывает его начальником ОЭПБ и ОТ, согласовывает с заместителем руководителя МУ № 72 ФМБА России начальником территориального отдела и утверждает директором Общества.
- 3.5. При изменении технологического процесса, в результате которого будут использоваться или применяться новые химические вещества, при вводе в эксплуатацию новых производств, оборудования, также исключение использования имеющихся химических веществ (при выводе из эксплуатации производств, оборудования), в течение 10 календарных дней от даты изменения или ввода (вывода), вносятся соответствующие изменения и дополнения в документы указанные в п.п. 3.1 3.4. инструкции.

Изменения и дополнения разрабатываются и направляются лицами и в порядке, определенном п.п. 3.3, 3.4 инструкции. Инициирует внесение изменений и дополнений начальник цеха/лаборатории при наличии оснований.

# 4. Контроль вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений и наружных установок

- 4.1. В целях систематического контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений и наружных установок, на основании Плана контроля воздушной среды по Обществу, ежегодно специалист ОЭПБ и ОТ разрабатывает График контроля воздушной среды рабочей зоны производственных помещениях и рабочих зонах наружных установок ООО «ПромВодоКанал» (в соответствии с Приложением 4).
- 4.2. График подписывается начальником ОЭПБ и ОТ, согласовывается с руководителями цехов МОС, БОС, ЭГЛ, согласовывается с заместителем руководителя МУ № 72 ФМБА России начальником территориального отдела и утверждается директором Общества.

- 4.3. В графике указывается: наименование цехов, объектов, рабочих мест, точки отбора проб, наименование вредных веществ, кратность и периодичность отбора проб, количество анализов в месяц, год, методы определения.
- 4.4. Периодичность отбора проб устанавливается в соответствии требованиям ГН 2.2.5.3532-18 и ГОСТ 12.1.005-88
- 4.5. При этом должны учитываться характер технологического процесса (непрерывный, периодический), класс опасности и характер воздействия вещества, стабильность производственной среды, уровень загрязнения, время пребывания обслуживающего персонала на рабочем месте.
- 4.6. Отбор проб воздушной среды должен производиться при характерных для данного подразделения условиях работы и осуществляться избирательно с определением каждого из веществ, загрязняющих воздушную среду.
- 4.7. При наличии в воздухе сложной смеси химических веществ контроль воздушной среды следует осуществлять по наиболее токсичным компонентам смеси и с высоким классом опасности.
- 4.8. Пробы воздушной среды на содержание вредных веществ отбираются на расстоянии 0,5 м от вероятного источника их выделения в зоне дыхания работающего (на высоте 1,5 2м от уровня площадки).
- 4.9. При проведении отдельных анализов на специфические вредные вещества начальником цеха место отбора проб воздушной среды обеспечивается вспомогательными приспособлениями (подставка, обеспечение подачи воздуха КИП, обеспечение источника электропитания и др.)
- 4.10. Отбор проб для анализа должен производиться при обязательном присутствии представителя подразделения (старшего по смене, мастера, начальника цеха и т.п.) экспресс методом, аспирационным методом или с использованием переносных газоанализаторов. Отбор проб и их анализ должны проводиться в соответствии с утверждёнными методиками и инструкциями по эксплуатации пробоотборных устройств.
- 4.11. Для определения загазованности воздушной среды и своевременного устранения причин загазованности в машинных залах ОС-222, УПН, ОС-132, ОС-203, ОС-254, в резервуарном парке УПН, в заглубленной насосной станции ОС-85, около резервуара ОС-111/Р-1 должен быть организован непрерывный контроль воздушной среды за содержанием вредных и взрывоопасных веществ с помощью средств автоматического непрерывного контроля и анализа воздушной среды со звуковой и световой сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин и включением аварийной вентиляции.

Сигнальные устройства должны быть расположены так, чтобы обеспечивались ясная видимость и слышимость сигналов в условиях работы данного объекта, участка.

- 4.12. В случае обнаружения в воздухе рабочей зоны вредного вещества, превышающего предельно допустимую концентрацию лаборант по анализу газов и пыли немедленно ставит в известность начальник цеха, диспетчер Общества, военизированную газоспасательную часть (далее ВГСЧ). При этом оформляется извещение о загазованности (форма извещения приведена в приложении 5).
- 4.13. В случаях загазованности производственных помещений, наружных территорий оперативным составом ВГСЧ отбираются пробы воздушной среды из загазованной зоны (согласно п. 1.1 договора на абонентское обслуживание между ООО «ПромВодоКанал» и ООО «Газпром нефтехим Салават»).

Для определения источника загазованности допускается отбор проб воздуха производить непосредственно у предполагаемого источника (у сальниковых и торцевых уплотнений насосного и компрессорного оборудования, фланцевых соединений трубопроводов и т.п.).

Информация о наличии или отсутствии загазованности передается командиром взвода ВГСЧ диспетчеру ПТО Общества по тел. 30-55, 28-22, 10-08.

- 4.14. После выявления причин загазованности и устранения их, начальник цеха/лаборатории обязан вызвать лаборант по анализу газов и пыли для проведения повторного отбора проб в месте обнаружения превышающих значений ПДК вредных веществ.
- 4.15. Результаты контроля воздушной среды заносятся лаборантом в специальные журналы контроля воздушной среды (форма журнала приведена в приложении 6).
- 4.16. Начальник цеха/лаборатории должен проверять результаты анализов проб, после их проведения, с простановкой подписи в графе 12 журнала контроля воздушной среды.
- 4.17. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны устанавливаются в виде максимально разовых и среднесменных нормативов приведённых в Гигиенических нормативах ГН 2.2.5.3532-18 Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны и ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (в соответствии с приложением 7).
- 4.18. Токсические свойства некоторых вредных веществ, имеющихся в Обществе, приведены в приложении 8.
- 4.19. При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия на организм человека, должен быть обеспечен непрерывный контроль с использованием газоаналитических комплексов или автоматических газоанализаторов со световой и звуковой сигнализацией о превышении ПДК.

# 5. Контроль воздушной среды в местах проведения работ повышенной опасности

- 5.1. Отбор и анализ проб воздушной среды в местах проведения огневых, газоопасных, земляных, ремонтных работ работ повышенной опасности (далее РПО) проводится с целью определения содержания вредных веществ, взрывоопасных газов и паров, определения содержания кислорода.
- 5.2. Результаты анализов проб воздушной среды в местах проведения РПО являются одним из показателей готовности объекта к выполнению работ.

Результаты анализа воздушной среды оформляются актом отбора проб воздушной среды (далее - акт), который оформляется и подписывается в момент отбора проб в соответствии с приложением 9 лицами, определенными инструкцией.

- 5.3. Для оценки качества выполнения подготовительных работ, до начала и в период проведения РПО должен осуществляться периодический контроль за состоянием воздушной среды в ремонтируемых аппаратах, емкостях, трубопроводах, колодцах, трубопроводных эстакадах, у мест проведения работ в опасной зоне и внутри взрывопожароопасных и пожароопасных производственных помещений, закрытых сооружениях.
- 5.4. Опасную зону, перечень вредных и взрывоопасных веществ, места, периодичность, и необходимость отбора проб определяет начальник цеха/лаборатории или лицо, уполномоченное выдавать наряд-допуск, и указывает в наряде-допуске на производство работ повышенной опасности, руководствуясь при этом требованиями соответствующих инструкций по проведению работ. Места отбора проб, кроме того, должны быть отмечены на схемах, прилагаемых к нарядам-допускам.
- 5.5. Анализ воздушной среды проводится непосредственно перед началом производства работ в присутствии лица, ответственного за подготовку объекта к проведению работ, или лица, ответственного за отбор анализов, назначенного организационно-распорядительным документом начальника цеха.
- 5.6. Заявка на отбор анализов воздушной среды передается руководителем объекта (начальником цеха, заместителем начальника цеха, мастером), где проводятся газоопасные и /или огневые, работы, непосредственно в ОЭПБ и ОТ, где она учитывается и регистрируется.
- 5.7. Заявка передается накануне до 20.00 часов в устной форме 83-27, 83-63, 83-24 или в письменной форме в виде служебной записки, с приложением распорядительного документа (например: при капитальном или текущем ремонте).
- 5.8. В случае необходимости выполнения работ по отбору анализов воздуха в выходной или праздничный день заблаговременно (в рабочие дни), в письменной форме в виде служебной записки.
- 5.9. При выявлении неотложных работ анализы воздушной среды выполняются по мере поступления заявки (по телефону) с последующим предоставлением в письменной форме в виде служебной записки.

- 5.10. Результаты анализа воздушной среды перед проведением РПО внутри оборудования оформляются актом (приложение 9) лаборантом, проводившим отбор проб в двух экземплярах. Один экземпляр выдается лицу, ответственному за подготовительные работы (руководителю ремонтируемого объекта), второй экземпляр хранится в ОЭПБ и ОТ в течение трёх месяцев.
- 5.11. На основании акта отбора проб производится запись в нарядедопуске, в порядке, установленном соответствующими инструкциями (ИУН-ОТ 102.01.002, ИУН-ОТ 102.01.004).
- 5.12. После окончания работ акт отбора пробы воздушной среды хранится в подразделении совместно с нарядом-допуском в течение трёх месяцев.
- 5.13. Результаты анализов воздушной среды записываются в следующих формулировках:
- Взрывоопасные газы и пары «отсутствуют или указывается концентрация в процентах объемных или  $\text{мг/м}^3$ »;
- Вредные веществ «отсутствуют или указывается наименование или химическая формула вещества и его (их) концентрация в мг/м<sup>3</sup>»;
- «Содержание взрывоопасных паров и газов указываются их концентрация в процентах объёмных или мг/м<sup>3</sup>»;
- «Содержание вредных веществ указывается наименование или химическая формула вещества и концентрация в мг/м<sup>3</sup>»;
- «Содержание кислорода указывается его концентрация в процентах объемных».
- В нарядах-допусках, актах отбора проб допускается записывать «Взрывоопасные газы и пары» в сокращении «ВОГиП», а отсутствие взрывоопасных газов и паров, вредных веществ в сокращении «отс».
- 5.14. Общие требования к методам измерения и контроля концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны определены ГОСТом 12.1.005-88.
- 5.15. Отбор и анализ вредных и взрывоопасных газов и паров в рабочей зоне перед проведением РПО проводится лаборантом, обученным и допущенным к отбору и анализу газов и пыли переносными газоанализаторами.
- 5.16. Запрещается производить отбор и анализ проб воздуха газоанализаторами в условиях, отличающихся от условий их применения, указанных в инструкциях завода-изготовителя.
- 5.17. Из трубопроводов и теплообменных аппаратов пробы отбираются после их соответствующей подготовки, через разболченные фланцевые соединения, штуцеры воздушников и дренажных устройств, через просверленные отверстия.
- 5.18. При отборе проб из трубопровода необходимо, чтобы шланг прибора помещался внутрь трубы на длину не менее половины диаметра трубопровода.
- 5.19. Количество точек отбора проб и расстояние между ними определяет начальник цеха/лаборатории, с указанием в наряде-допуске на производ-

ство работ, в зависимости от длины трубопровода, его конфигурации. При этом, точек отбора проб должно быть не менее двух - в начале и конце участка ремонтируемого трубопровода, а так же в местах возможного накопления вредных и взрывоопасных газов и паров.

- 5.20. Перед отбором пробы из трубопровода необходимо убедиться в отсутствии воды, нефтепродуктов и химических реагентов в жидком состоянии, которые могут забираться насосом прибора и вывести из строя газоанализатор, а также дать неправильные показания.
- 5.21. В вертикальных резервуарах, аппаратах и другом аналогичном оборудовании, отбор проб производится через нижние люки на высоте 10-30 см от дна и ближе к стенкам аппарата, а так же, через верхние люки, лючки и т.п. не глубже 10-30 см от верхнего уровня корпуса данного замкнутого объема.
- 5.22. В резервуарах, имеющих понтоны, отбор проб производится над и под понтоном резервуара, через люки (нижние, смотровые, замерные и др.).
- 5.23. При проведении огневых работ в производственных помещениях, где находится оборудование с наличием в них взрывоопасных и вредных газов и паров, отбор проб воздушной среды производится в месте проведения работ и у возможных источников их выделений (в лотках, приямках, у фланцевых соединений технологического оборудования), прилегающих к месту ведения работ.
- 5.24. Отбор проб воздушной среды из аппаратов, трубопроводов, колодцев, лотков и т.д. находящихся на открытых площадках, при возможности, необходимо выполнять с наветренной стороны. Люк, из которого отбирается проба, необходимо закрыть крышкой, закрепленной на один болт и отбирать пробу через оставленный зазор.
- 5.25. Отбор и анализ проб воздушной среды в местах РПО должны быть проведены повторно:
  - при изменении условий работы;
- после перерыва в работе в соответствии с требованиями соответствующих действующих инструкций по проведению РПО.

Периодичность и необходимость дополнительных анализов определяет начальник цеха в наряде-допуске на производство работ,

- 5.26. При необходимости организации контроля воздушной среды перед проведением работ (ремонтных, строительных, земляных и т.д.) на территории Общества, следует руководствоваться требованиями настоящего раздела инструкции. Места отбора проб воздуха, периодичность проведения анализов, перечень вредных или взрывоопасных газов и паров должны быть указаны в наряде-допуске.
- 5.27. Анализ газовой или воздушной среды из аппаратов и трубопроводов для составления акта готовности объекта к демонтажу, при демонтаже недействующих объектов Общества производится в письменной форме в виде служебной записки, с приложением перечня оборудования, подлежащего демонтажу, и схем.

Отбор анализов воздушной среды осуществляется из подготовленного оборудования на основании Перечня аппаратов и трубопроводов подлежащих демонтажу, в соответствии с действующим стандартом «Вывод из эксплуатации и ликвидация недействующих производственных объектов» и схемы, с указанием места отбора проб, разработанной руководителем объекта и утвержденной руководителем подразделения.

5.28 Результаты испытаний передаются руководителю подразделения в виде актов отбора проб воздушной среды. На основании акта отбора проб воздушной среды руководитель подразделения вносит в графу «Анализ воздушной среды» (наличие взрывоопасных газов и паров) Перечня аппаратов и трубопроводов, подлежащих демонтажу запись об отсутствии взрывоопасных газов и паров.

#### 6. Требования к средствам контроля воздушной среды

- 6.1. Измерительные приборы контроля воздушной среды должны быть сертифицированы Госстандартом и допущены к применению в Российской Федерации.
- 6.2. Поверку измерительных приборов могут осуществлять только метрологические службы организаций (предприятий), которые аккредитованы Госстандартом России на право поверки средств измерения.
- 6.3. Периодичность и обязательность поверок определяется в соответствие эксплуатационной документацией.

#### 7. Ответственность

Все работники Общества и лица, находящиеся на территории Общества, несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, предусмотренных настоящей инструкцией.

#### Приложение 1. Термины, определения, сокращения

**Акт** - документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий установленные факты и события.

**Вредные вещества** - вещества, которые при контакте с организмом человека в случае нарушения требования безопасности могут вызывать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколения.

**Журнал** - документ, составленный по определённой форме и содержащий периодические записи.

**Наружная установка** - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий, с несущими и обслуживающими конструкциями.

**Нормативная и техническая документация** - документы, устанавливающие требования.

**Перечень** - документ, содержащий систематизированное перечисление предметов, лиц, объектов, работ, составленный в целях распространения на них определённых норм и требований.

**План** - документ, устанавливающий точный перечень намечаемых к выполнению работ или мероприятий, их последовательность, объём (в той или иной форме), временные координаты руководителей и конкретных исполнителей.

**Подразделение** - официально выделенная структурно-функциональная единица организации.

**Рабочая зона** - пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих.

**Рабочее место** - место, постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой деятельности.

**Постоянное рабочее место** - место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 часов непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.

**Не постоянное рабочее место** - место, на котором работающий находится меньшую часть (менее 50% или менее 2 часов непрерывно) своего рабочего времени.

**Наружная установка** - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий, с несущими и обслуживающими конструкциями.

**Предельно-допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества в воздухе рабочей зоны** - концентрация вредного вещества, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч и не более 40ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должна вызывать заболеваний или

отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Воздействие вредного вещества на уровне ПДК не исключает нарушение состояния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью.

**Предельно-допустимая концентрация максимально разовая (ПДК м.р.)** -предельно допустимое содержание вещества в зоне дыхания работающих, усредненное периодом кратковременного отбора пробы (15 мин.).

**Предельно-допустимая среднесменная концентрация (ПДК с.с.)** – предельно допустимое содержание вещества в зоне дыхания работающих, усредненное за период смены или не менее 70% её продолжительности.

ВГСО - военизированный газоспасательный отряд.

ВГСЧ - военизированная газоспасательная часть.

ВОГиП - взрывоопасные газы и пары.

ГОСТ - государственный стандарт.

КИП - контрольно-измерительный прибор.

НКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени.

**ОЭПБ и ОТ** - отдел экологической, промышленной безопасности и охраны труда.

ПДК - предельно-допустимая концентрация

ПТО - производственно-технический отдел

#### Приложение 2. Перечень вредных и взрывоопасных веществ по структурному подразделению (форма)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «ПромВодоКанал»
(Ф.И.О.)
(подпись)
202г.

# **ПЕРЕЧЕНЬ вредных и взрывоопасных веществ по**(структурное подразделение)

Место отбора проб Наименование определяемого Концентрационные пре-Класс ПДК вред-Наименованого веще-(наименование оборудование цеха, вещества делы опасности взрываемости % об. ния, установки, вредных ства в воз № объекта № поз.) веществ духе рабочей Верхний Нижний зоны,  $M\Gamma/M^3$ предел предел 2 3 4 5 6 7

Начальник цеха	
	(подпись, фамилия и инициалы, дата
Согласовано	
Начальник ОЭПБ и ОТ	
	(подпись, фамилия и инициалы, дата)
Заместитель руководителя МУ № 72 ФМБА России – начальник территориального отдела	
	(подпись, фамилия и инициалы, дата

# Приложение 3. План контроля воздушной среды рабочей зоны производственных помещений и наружных установок ООО «ПромВодоКанал» (форма)

УТВЕРЖДАЮ		
Директор		
ООО «ПромВод	<b>(оКана</b> л	( <b>)</b> >
	_(Ф.И.	O.)
( подпись)		
	202_	Γ

ПЛАН контроля воздушной среды рабочей зоны производственных помещений и наружных установок ООО «ПромВодоКанал» на\_\_\_\_\_год

Цех, объект	№ п/п	Рабочее место	Наименование определяемого	Место отбора проб	Количество
			вещества	(наименование оборудо-	точек
				вания, № поз.)	отбора
1	2	3	4	5	6

Начальник цеха	(подпись, фамилия и инициалы, дата)
Согласовано	(, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Начальник ОЭПБ и ОТ	(подпись, фамилия и инициалы, дата)
Заместитель руководителя МУ № 72 ФМБА России – начальник территориального отдела	(подпись, фамилия и инициалы, дата)

Приложение 4. График контроля воздушной среды рабочей зоны производственных помещений и наружных установок ООО «ПромВодоКанал» (форма)

УТВЕРЖДАЮ		
Директор		
ООО «ПромВодо	Канал	[ <b>&gt;</b> >
	.И.Ф)	O.)
( подпись)		
	202_	Г.

# ГРАФИК контроля воздушной среды рабочей зоны производственных помещений и наружных установок ООО «ПромВодоКанал» на \_\_\_\_\_ год

Цех,	$N_{\underline{0}}$	Рабочее место	Наименование	Кол-во	Крат-	Кол-во	Перио,	дичность	Кол	-во	Метод
объект	$\Pi/\Pi$		определяемого	точек	ность	проб	ОТ	бора	анализов		опреде-
			вещества	отбора	отбора в		м-ц	кв-л	М-Ц	кв-л	ления
					смену						
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10

Начальник цеха	
Согласовано	(подпись, фамилия и инициалы, дата)
Начальник ОЭПБ и ОТ	(подпись, фамилия и инициалы, дата)
Заместитель руководителя МУ № 72 ФМБА России – начальник территориального отдела	(подпись, фамилия и инициалы, дата)

# Приложение 5. Извещение (форма)

# ИЗВЕЩЕНИЕ

OT					
	ие в час	мин.			
202 г.					
ие концентрации вредных веп	цеств:				
мг/м <sup>3</sup> 2		мг/м <sup>3</sup>			
мг/м <sup>3</sup> 4		мг/м <sup>3</sup>			
$M\Gamma/M^3$ 6		$M\Gamma/M^3$			
Специалист ОЭПБ и ОТ Представите					
	ОТ  то пробы воздуха, отобранны 202 г.  ие концентрации вредных веп  мг/м³ 2  мг/м³ 6	ОТ то пробы воздуха, отобранные в час 202 г.  — ме концентрации вредных веществ:  мг/м³ 2  мг/м³ 6			

### Приложение 6. Журнал контроля воздушной среды

# 

Наименование ПДК				результаты в мг/м <sup>3</sup>			p	оспись	Причина	Роспись
Точки	определяемого вешеств		1 отбор	2 отбор	3 отбор	ср. см. или	лаборант			началь- ника
•	2011					макс.разов.			меры по	цеха,
unusmood								(оператор)	ee	дата
									-	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	отбора анализов	Точки отбора анализов определяемого веществ	Точки отбора анализов определяемого веществ	Точки отбора анализов Определяемого веществ 1 отбор	Точки отбора анализов Определяемого веществ 1 отбор 2 отбор	Точки отбора анализов определяемого веществ 1 отбор 2 отбор 3 отбор	Точки отбора анализов определяемого веществ 1 отбор 2 отбор 3 отбор ср. см. или макс.разов.	Точки отбора анализов определяемого веществ 1 отбор 2 отбор 3 отбор ср. см. или макс.разов.	Точки отбора анализов         определяемого веществ         1 отбор         2 отбор         3 отбор         ср. см. или макс.разов.         лаборант смене аппаратчик (оператор)         Старший по смене аппаратчик (оператор)	Точки отбора анализов определяемого веществ 1 отбор 2 отбор 3 отбор ср. см. или макс.разов. Старший по смене аппаратчик (оператор) ее устранению

# Приложение 7. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (ГН 2.2.5.3532-18, ГОСТ 12.1.005).

Вредные	Наименование	Величина ПДК	Агре-	Класс	Особ.
вещества	согласно ГН, ГОСТ	$M\Gamma/M^3$	гатное	опас-	дейст-
		мах/раз/ср./см	состояние	ности	вия на
					орга-
					низм
1. Азотная кислота	Азотная кислота	2.0	a	3	
2. Ацетон	Пропан-2-он	800/200	П	4	
3. Бутиловые спирты	Бутанол (смесь изо-	30/10	П	3	
	меров)				
4. Хлористый водород	Гидрохлорид	5,0	П	2	O
5. Ксилол	Диметилбензол	150/50		3	
6. Метан	метан	7000,0	П	4	
7. Метиловый спирт	метанол	15/5	П	3	
8. Аммиак	аммиак	20,0	П	4	
9. Сероводород	дигидросульфид	10,0	П	2	O
10. Сероводород в	Дигидросульфид	3,0	П	2	О
с угл-ми	в см. с угл-ми				
11. Гидрохлорид натрия	Щелочи	0,5	a	2	
	едкие+/растворы в	3			
	пересчете на	ι			
	гидроксид натрия				
12. Толуол	метилбензол	150/50	П	3	
13. Окись углерода	Углерод оксид	20,0	П	4	O
14. Уксусная кислота	Этановая кислот	5,0	П	3	
16. Фталевый ангидрид	Изобензофурн-1.3	1,0	п+а	2	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	дион	, -			
17. Этиленгликоль	Этан-1.2-диол	10,0/5,0	п+а	3	
18. Бензол	бензол	15/5	П	2	К
19. Серная кислота	Серная кислота+	1,0	a	2	
20. Этилбензол	Этилбензол	150/50	П	4	
21. Углеводороды	Углеводороды	900/300	П	4	
	алифатические				
	предельные Сі-Сіо				
22. Углеводороды нефти	Углеводороды	900/300	П	4	
T T	алифатические				
	предельные Сі-Сіо				
23. Гексан	гексан	300	П	4	

Величины Нормативов приведены в мг вещества на  $1 \text{ м}^3 \text{ (мг/м}^3)$  воздуха (столбец 3).

Если в столбце 3 «Величина ПДК» приведено два Норматива, то это означает, что в числителе максимальная разовая, а в знаменателе - среднесменная ПДК, прочерк в знаменателе означает, что Норматив

установлен в виде средней сменной ПДК. Если приведён один Норматив, то это означает, что он установлен как максимально разовая ПДК

.В столбце 4 указано преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства (пары, аэрозоль и их смесь).

В соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76. « ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» вещества разделены на четыре класса опасности столбец 5:

- 1 класс чрезвычайно опасные
- 2 класс высокоопасные
- 3 класс умеренно опасные
- 4 класс малоопасные

В столбце 6 «Особенности действия на организм» специальными символами выделены вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе, канцерогены, аллергены и аэрозоли, преимущественно фиброгенного действия.

Использованы следующие обозначения:

- О вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе;
- А вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях;
  - К канцерогены;
  - Ф аэрозоли, преимущественно фиброгенного действия;
  - п пары и/или газы;
  - а аэрозоль;
  - п + а смесь паров и аэрозоля;
- + соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз; символ поставлен вслед за наименованием вещества.

Приложение 8. Токсические свойства некоторых вредных веществ имеющихся в ООО «ПромВодоКанал». Общий характер действия на организм.

(Выписка из справочника «Вредные вещества в промышленности» Часть I, II, III)

#### **МЕТАНО**Л

Метиловый спирт (метанол) обладает цветом, запахом и вкусом, сходным с этиловым (винным) спиртом. Метанол сильный, преимущественно нервный и сосудистый яд. При любом способе введения метилового спирта (через легкие, кожу или желудок) типичны поражения зрительного нерва и сетчатки глаза, отмечаемые в случаях как острых, так и выраженных хронических отравлений, пары метанола раздражают слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. При употреблении внутрь - смертельная доза 30 мл и более, но отравление может вызвать прием даже 5-10 мл. Чувствительность к метанолу очень непостоянна даже у одного и того же человека. Иногда, вскоре после приема яда, появляются тошнота и рвота, но первые симптомы могут обнаружиться и через несколько часов, на следующий день или еще позднее. Пострадавший находится в сознании, жалуется на сильные боли во всем теле, а также в желудке, на головную боль, мелькание перед глазами, неясность видения. Если отравление и не заканчивается смертью, то выздоровление, во всяком случае, идет медленно. Отравление через кожу обычно сочетается с одновременным вдыханием паров. Маляр, проливший метанол на ноги (промочил одежду и сапоги) и продолжавший работу, ослеп через несколько дней.

#### ОКИСЬ УГЛЕРОДА - СО

Окись углерода встречается везде, где существуют условия для неполного сгорания веществ, содержащих углерод, входит в состав различных газовых смесей.

Бесцветный, ядовитый, огневзрывоопасный газ, без вкуса, с очень слабым запахом (обычно не ощутимым), слегка напоминающим запах чеснока. Горит синеватым пламенем.

Вытесняет кислород из крови, кровь делается неспособной переносить достаточно кислорода из легких к тканям. Из-за пониженного содержания кислорода в крови наступает удушье.

Основные симптомы: потеря сознания, судороги, одышка, удушье. Если вдыхаются небольшие концентрации, голова делается тяжелой, появляется ощущение сдавливания лба, затем сильная головная боль во лбу и висках, в глазах мелькание, «туман», в висках ощущение пульсации.

#### БУТИЛОВЫЕ СПИРТЫ

Бутиловые спирты раздражают верхние дыхательные пути, слизистую оболочку глаз, действует на зрительный нерв, попадая на кожу, вызывает раздражение.

#### УКСУСНАЯ КИСЛОТА

Древесный уксус наряду с 5-7 процентами кислоты содержит еще метиловый спирт, фенолы, нафталин и т.п.

Пары раздражают, главным образом, слизистые оболочки дыхательных путей. Хроническое воздействие паров вызывает у рабочих заболевание носа, носоглотки, зева, гортани.

К действию паров, как и к действию других веществ, раздражающих верхние дыхательные пути, наблюдается привыкание, являющееся, повидимому, лишь кажущимся. Сильнее, возможно, действует древесный уксус вследствие имеющихся в нем примесей, особенно метилового спирта.

Действие на кожу выражается в появлении красноты и боли, затем образуются грязновато-белые струпья. Древесный уксус может вызывать экземы. Заживление идет быстро. Для глаз опасны растворы уксусной кислоты, начиная с 2-х процентной концентрации.

#### СЕРОВОДОРОД – H<sub>2</sub>S

Бесцветный газ с запахом тухлых яиц. Общий характер действия на организм: сильный нервный яд, вызывающий смерть от остановки дыхания, на дыхательные пути и глаза действует раздражающе. Картина острого отравления и вызывающие его токсические концентрации: при действии 1 мг/л и выше отравление может развиваться почти мгновенно. Судороги и потеря сознания оканчиваются быстрой смертью от остановки дыхания, иногда от паралича сердца. Если пострадавшего сейчас же после потери сознания вынести на свежий воздух, возможно быстрое выздоровление. После отравления могут наблюдаться клинические судороги, синюха, вялая реакция зрачков на свет, глухие тоны сердца, учащенный пульс, позже - хрипы в легких, увеличение и болезненность в печени (сохраняющиеся иногда в повышение течение нескольких дней). температуры. При концентрациях сероводорода запах менее сильный и неприятный, в некоторых случаях после первого вдоха запах не ощущается из-за отключения рецепторной системы органов обоняния. При попадании на кожу растворы сероводорода в воде могут вызывать покраснение кожи, экземы.

#### **УГЛЕВОДОРОДЫ**

#### УГЛЕВОДОРОДЫ РЯДА МЕТАНА

Химически наиболее инертные среди органических соединений. Углеводороды ряда метана являются в то же время сильнейшими наркотиками. Практически действие углеводородов ряда метана ослабляется ничтожной растворимостью их в воде и крови, вследствие чего необходимы высокие концентрации в воздухе, чтобы создались опасные концентрации в крови. С увеличением числа атомов углерода сила наркотического действия углеводородов ряда метана возрастает. Углеводороды предложено относить к числу наркотиков особого типа.

Углеводороды ряда метана быстро накапливаются в организме при вдыхании и столь же быстро выводятся через легкие. Накопление их в организме при повторных отравлениях маловероятно. При хроническом отравлении не вызывают тяжелых органических изменений.

#### **METAH**

Бесцветный газ, без запаха. Первые признаки отравления метаном: при содержании в воздухе 25—30% метана появляются учащение пульса, увеличение объема дыхания, нарушение координации тонких мышечных движений. Более высокие концентрации метана в воздухе вызывают у человека головную боль.

#### ПРОПАН

Известны острые отравления людей при утечке смеси пропана и бутана. Признаки отравления: возбуждение, оглушение, сужение зрачков, замедление пульса до 40 - 50 ударов в минуту, рвота, слюнотечение, позже - сон в течение нескольких часов, на другой день - замедление пульса, легкое повышение температуры, снижение кровяного давления. Возможны пневмония и потеря памяти после очень тяжелых отравлений с длительным наркозом.

#### УГЛЕВОДОРОДЫ РЯДА ЭТИЛЕНА

Физические свойства сходны с углеводородами ряда метана. На организм действуют как сильные наркотики, хотя несколько слабее, чем метановые углеводороды. Действие усиливается с увеличением числа атомов углерода. Признаки отравления: приступы, побледнение пальцев (иногда всей кисти или стопы), боль и ломота, ощущение «ползания мурашек», «мертвого пальца», понижение чувствительности. Нарушение кровообращения с приступами головной боли, потемнение в глазах с кратковременной слепотой. Неврастеническое состояние. Предельно допустимая концентрация - 100 мг/м<sup>3</sup>.

#### ЭТИЛЕН

Горючий и взрывоопасный газ наркотического действия. Картина острого отравления и токсические концентрации: быстрый наркоз без заметной стадии возбуждения наступает при 80-90% этилена в смеси с кислородом. Характерны быстрое пробуждение после наркоза, ничтожное раздражение слизистых оболочек, слабое угнетение деятельности сердца и сосудистого тонуса.

При 25-45% этилена наблюдается потеря чувствительности, но сознание обычно сохраняется.

#### КСИЛОЛ

Легковоспламеняющаяся жидкость (растворитель). Наркотик, действующий сходно с бензолом и толуолом, при попадании в организм вызывает изменение нервной системы и внутренних органов. Порог восприятия запаха - 0,0008 мг/л. При острых отравлениях: головокружение, сердцебиение, онемение рук и ног, возможны тошнота и рвота, в тяжелых случаях - потеря сознания. Возможны хронические отравления. Предельно допустимая концентрация - 50 мг/м<sup>3</sup>. При попадании на кожу может вызвать экзему.

# **АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ** БЕНЗОЛА

Физические свойства: преимущественно жидкости, частью твердые вещества с ароматическим запахом.

Пары ароматических углеводородов при высоких концентрациях обладают более или менее выраженным наркотическим действием. Хроническое отравление ароматическими углеводородами, в отличие от острого, характеризуется тяжелыми поражениями крови и кроветворных органов, а также рядом глубоких изменений в сосудистой системе и других органов. При этом наблюдаются большие различия между разными ароматическими углеводородами. Сильнее всего изменения в крови и кроветворных органах (особенно в костном мозге) возникают при действии бензола, поэтому он чаще всего вызывает тяжелые хронические отравления.

Бензол действует на кожу раздражающе.

#### **БЕНЗО**Л

Чистый бензол бесцветен. На холоде, застывает в кристаллическую массу, плавящуюся при 5,5 градусах. Отравления возможны в самых различных отраслях промышленности. Острые отравления наблюдаются чаще всего при чистке цистерн из-под бензола и дистилляционных аппаратов, при применении бензола в составе быстросохнущих красок, при работе в

закрытых помещениях, при переливании бензола в подвальных помещениях. Гораздо чаще возможно хроническое отравление. Особенно опасна пневматическая окраска нитролаками, в состав которых входит бензол, изготовление лаков и красок, растворимых в бензоле, вообще все производства, где поверхность испарения бензола велика, а герметизация производственного процесса затруднительна. Возможны отравления в химических лабораториях. Описан смертельный случай отравления рабочего, который при переливании бензола из резервуара с помощью сифона, сначала подсасывал бензол ртом, делая это ежедневно в течение 1,5 лет (при этом небольшое количество бензола попадало в рот).

Нужно помнить, что бензол чрезвычайно опасен. Хроническое вдыхание его паров даже в небольших концентрациях может привести к тяжелому заболеванию.

Действие высоких концентраций паров бензола сказывается, главным образом, на центральной нервной системе (наркотическое и отчасти судорожное действие). При многократном воздействии низких концентраций на первом плане - изменение со стороны крови и кроветворных органов. Хроническое отравление может привести к смерти. Жидкий бензол раздражает кожу. При очень высоких концентрациях - почти мгновенная потеря сознания и смерть в течение нескольких минут. Цвет лица у пострадавшего - бледно-розовый или землисто- синюшный. Слизистые оболочки часто вишнево-красного цвета. При меньших концентрациях возбуждение, подобное алкогольному, затем сонливость, общая слабость, головокружение, тошнота, рвота, головная боль, потеря Наблюдаются также мышечные подергивания, которые могут переходить в судороги. Зрачки часто расширены, не реагируют на свет. Дыхание сначала учащено, затем замедлено. Температура тела резко снижается. Кожа и слизистая оболочка бледные. Пульс учащенный.

После тяжелых отравлений, которые не приводят непосредственно к смерти, иногда наблюдаются длительные расстройства здоровья: легочные заболевания, плевриты, катары верхних дыхательных путей, заболевания роговицы и сетчатки, поражения печени, желтоватый цвет лица, сердечные расстройства и т.д. Иногда смерть наступает через некоторое время после отравления. Действие на кожу: при частом соприкосновении рук с бензолом наблюдаются: сухость кожи, трещины, зуд, краснота (чаще между пальцами), отечность, просовидные пузырьковые вспышки.

#### СТИРОЛ

Отличается от бензола меньшим общетоксическим (наркотическим) действием и значительно меньшим влиянием на кроветворные органы: раздражает слизистые оболочки сильнее, чем бензол. Вызывает также поражение печени. Порог восприятия -0,02 мг/л. Действие на кожу: у рабочих, соприкасающихся со стиролом, наблюдаются сухость кожи, утолщения и трещины, дерматиты. Раздражение кожи могут вызвать и пары стирола.

#### СЕРНАЯ КИСЛОТА

Маслянистая, бесцветная жидкость. При нагревании образуются пары серного ангидрида. При вдыхании паров серной кислоты происходит раздражение верхних дыхательных путей, кашель, затрудненное дыхание, жжение в глазах, спазмы голосовых связок Раздражающее действие паров серной кислоты наблюдается даже при концентрации в воздухе 0,001 мг/л. При попадании на кожу серная кислота вызывает ожоги, которые трудно поддаются лечению. Попадание серной кислоты в глаза может привести к потере зрения.

#### ЩЕЛОЧЬ (NaOH)

Раствор NaOH попадая на кожу, вызывает ожоги. При систематическом воздействии щелочи малой концентрации (0,2-0,8 %) кожа набухает, обезжиривается и разрушается. Особенно опасна щелочь (любой концентрации) для глаз. Попадание щелочи в глаза может привести к полной потере зрения, так как слизистая оболочка под действием щелочи быстро разрушается.

#### РТУТЬ

Ртуть - серебристый жидкий металл, пары ртути действуют на центральную нервную систему. Ртуть собирается спецодеждой, поэтому возможны отравления при хранении, сушке и стирке этой одежды. Отравления могут произойти вследствие непосредственного контакта с ртутью кожных покровов рабочих и заноса ртути в рот при соприкосновении немытых рук с пищей. Острые отравления ртутью редки. При остром отравлении солями ртути появляются головные боли, покраснение, набухание и кровотечение десен, быстрая утомляемость, часто повышается температура. Предельнодопустимая концентрация ртути - 0,01 мг/м³.

#### ЭТИЛОВАЯ ЖИДКОСТЬ

Этиловая жидкость представляет собой маслянистую, бесцветную жидкость: разведенный почти вдвое (49 %) тетраэтилсвинец окрашивается в зависимости от маркировки в различные цвета, имеет фруктовый запах. Тетраэтилсвинец является сильнейшим ядом с кумулятивными свойствами, явление отравления возникает чаще всего при небрежном обращении с этиловой жидкостью или этилированным бензином.

Тетраэтилсвинец может проникнуть в организм человека через органы дыхания в виде паров, в жидком виде - через неповрежденную кожу, не вызывая при этом ни жжения, ни каких - либо других заметных ощущений, а также в органы пищеварения, особенно опасным является его проникновение с пищей.

Между проникновением тетраэтилсвинец в организм и возникновением признаков отравления, даже при остром отравлении, протекает скрытый период от нескольких часов до нескольких дней. Это делает этиловую жидкость особенно опасной, так как работающие с ней при несоблюдении профилактики начинают обнаруживать признаки недомогания лишь тогда, когда тетраэтилсвинец накопится в организме в большом количестве. Признаки хронического отравления тетраэтилсвинец нарастают медленно и незаметно, заключаются в быстрой утомляемости, вялости, головной боли, отсутствии аппетита, возможны желудочно- кишечные заболевания, расстройства сна.

#### ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫЙ УГЛЕРОД

Четыреххлористый углерод применяется как растворитель - бесцветен, наркотик, вызывает тяжелые поражения печени, а главным образом почек. При вдыхании очень высоких концентраций возможны почти мгновенная смерть, либо потеря сознания или наркоз. Алкоголизм, прием внутрь алкоголя усиливает отравления во время вдыхания паров четыреххлористого углерода. Наряду с острым отравлением возможно хроническое отравление четыреххлористым углеродом, выражающееся в ощущении боли в животе, отсутствии аппетита, тошноте, увеличении и болезненности печени и др.

При попадании на кожу четыреххлористый углерод раздражает кожу сильнее, чем бензин, вызывает дерматиты, иногда экзему, хорошо проникает через обожженную кожу (во время тушения пожара). Предельно допустимая концентрация - 20 мг/м<sup>3</sup>.

#### **АЦЕТОН**

Бесцветная воспламеняющаяся жидкость со специфическим запахом. На организм действует, как наркотик, последовательно поражая все отделы центральной нервной системы. При вдыхании в течение длительного времени накапливается в организме, поэтому возможны хронические отравления.

#### ФТАЛЕВЫЙ АНГИДРИД

Белые чешуйчатые кристаллы, со слабым острым запахом. Трудно растворяется в холодной, хорошо - в горячей воде. Вызывает раздражение слизистых верхних дыхательных путей и глаз. При вдыхании паров вызывает головную боль, кашель, частый насморк. При попадании на кожу вызывает появление красных пятен, лопнувших экзем, язв, пузырьков, как при ожоге второй степени.

#### ЭТИЛБЕНЗОЛ

В малых концентрациях этилбензол вызывает головную боль, утомляемость, раздражительность. При более высоких концентрациях - жжение и боль в глазах, сильное слезотечение, быстро прекращающееся. При стаже работы 7 лет и более у части рабочих, выявлены функциональные нарушения нервной системы, некоторое увеличение печени. У большей части - жалобы на сухость в горле, носу и носовые кровотечения.

#### ХЛОР

Зеленовато-желтый газ со своеобразным «колющим» запахом. Отравление высокими концентрациями может привести к «молниеносной смерти». Отравление очень малыми концентрациями вызывает покраснение конъюнктивы, мягкого неба и глотки, бронхит, легкую одышку, чувство давления в груди, часто рвоту.

#### ХЛОРИСТЫЙ ВОДОРОД И СОЛЯНАЯ КИСЛОТА

Отравление происходит обычно не газообразным «НС1», а туманом соляной кислоты, образующимся при взаимодействии этого газа с водяными парами воздуха. Вызывает раздражение слизистых оболочек, в особенности носа, воспаление соединительной оболочки глаз, помутнение роговицы. Охриплость, чувство удушья, покалывание в груди, насморк, кашель, иногда кровь и мокрота. Действие на кожу: соляная кислота не вызывает столь тяжелых ожогов, как серная или азотная.

# Приложение 9. Акт отбора проб воздушной среды (форма)

### Акт отбора проб воздушной среды

Тип газоанализатора	
	ении, участке)
Время отбора пробы	Дата
Пробу отобрал	(профессия или должность, ф.и.о.) (подпись)
В присутствии представи	профессия или должность, ф.и.о.)
Результат анализа:	
Взрывоопасные газы и па	ры
	[еств
Содержание кислорода	
Подпись:	
	(ф.и.о.)

# Лист изменений/дополнений, внесенных в ИУН-ОТ 102.01.010-2020

Раздел, страница	Старая редакция	Новая редакция	Обоснование изменения	Подпись/дата
		-		

# Лист учета изменений к ИУН-ОТ 102.01.010-2020

Номер	Дата введения	Номер распоряжения, дата
изменения		

### Лист ознакомления с ИУН-ОТ 102.01.010-2020

<u>№№</u> п/п	Фамилия, И.О.	Должность	Подпись	Дата	Примечание
11/11					